

ОТЧЕТ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сычевская средняя
общеобразовательная школа»

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара. Предписание № 44/1/1

МОУ Сычевская СОШ направляет полный отчет о результатах исполнения предписания и
устранения нарушений, выявленных в ходе проверки

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отчет о выполнении
1	Шлейфы пожарной сигнализации здания школы проложены открытым способом кабелями распространяющими горение. Кабельные линии и электропроводка систем пожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и	Ст 4,5,82 федерального закона от 22.07.2008 №123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. №№13.15.2,1 3.15.3 СП5.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2201	10.02.2019	Подана заявка на обеспечение финансирования работ по замене пожарной сигнализации

	эвакуации людей в безопасную зону.			
2	Соединительные линии системы оповещения о пожаре и управление эвакуацией проложены проводом с горючей изоляцией, вид кабельной продукции не обеспечивает выполнение требования по превышению времени до отказа работы соединительных линий СОУЭ ко времени эвакуации людей	Ст.5,8482 федерального закона от 22.07.2008 №123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 104-03 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»п.3.9	10.02.2019	Подана заявка на обеспечение финансирования работ по замене пожарной сигнализации
3	На объекте не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей №№5,6,17,18	П.478 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	31.08.2018	Произведена перезарядка. в журнале сделана запись, акт прилагается от 27.08.2018
4	Не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания теплицы и школы трудов. Проверка состояния огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год .В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и производителя	П.21 правил противопожарного режима в РФ ,утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	31.08.2018	Акт прилагается

	огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.			
5	Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты, а именно противопожарных дверей ,установленных на объекте	П.61 правил противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года; ст.4,5,37,88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.4.1.1 ГОСТ Р 27.601-2011 «надежность в технике.Управление надежностью. Техническое обслуживание и обеспечение»	31.08.2018	Проведена проверка работоспособност и дверей. Акт от 27.08.2018 прилагается